

Νέες πλημμύρες στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ - Δείτε βίντεο



Πλημμύρα ΟΑΚΑ



Παρά τις εργασίες στεγανοποίησης που έλαβαν χώρα, η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την Αττική την Τετάρτη (21/1), πλημμύρισε το κλειστό προπονητήριο του ΟΑΚΑ.

Για ακόμη μία φορά, το κλειστό προπονητήριο του ΟΑΚΑ βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαρές πλημμύρες, συνέπεια της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την Αττική την Τετάρτη (21/1), προκαλώντας απογοητευτικές εικόνες.

Ο χώρος, που αποτελεί το κέντρο προετοιμασίας για κορυφαίους Έλληνες αθλητές του στίβου, γέμισε με νερά, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες στεγανοποίησής του.

Η κατάσταση ήταν τέτοια που επιστρατεύτηκαν κουβάδες για την απομάκρυνση των υδάτων, ενώ ορισμένοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ομπρέλες για να μετακινηθούν μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος, με το νερό να έχει καλύψει μεγάλες επιφάνειες.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι σημαντικές, επηρεάζοντας τόσο τις υποδομές όσο και τον αθλητικό εξοπλισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από τη στεγανοποίηση, στο προπονητήριο είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες εργασίες αναβάθμισης, όπως η βελτίωση της θέρμανσης, η ανακαίνιση του χώρου ρίψεων και ο ελαιοχρωματισμός του κτιρίου.